

## Használati utasítás Vinyl tapétákhoz

150-250 g/m<sup>2</sup> papír alapanyagra felhordott hab és vinyl műanyag bevonattal készült, mosható.  
10\*0,53m. Megfelel az EN 233 szabványban előírtaknak.

A tapéták ragasztásához az IRON EXTRA tapétaragasztót ajánljuk. Átlagos puhulási idő 5-8 perc. A tapétát a falon kefével, vagy tapétázó hengerrel simítsa le, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A széleknél kifolyt ragasztót egy puha nedves szivaccsal, vagy ronggyal azonnal el kell távolítani.

Minőségtanúsítás: A tapéták a TÜV minősítés alapján nem tartalmazznak egészségre káros toxikus összetevőket, az EN 71-3 szabványban előírtaknak megfelelnek.

Mérje fel pontosan mennyi tapétára van szüksége, mert kicsomagolt és megmaradt tekercseket nem áll módunkban visszavenni. Vizsgálja meg a tekercseket a felhasználás előtt! A tekercsek felbontása előtt győződjön meg, hogy a tekercsek gyári száma azonos-e. Egy falra csak azonos gyártási számú tekercseket ragasszon. Eltérő gyártási sorozatszámú tekercseket mindig saroknál váltva szomszédos falakra lehet feltenni, mivel a falfelületenként eltérő fényviszonyok miatt az esetlegesen jelentkező árnyalati eltérések nem látszódnak.

Feldarabolás előtt győződjön meg arról, hogy színárnyalatuk azonos, a tekercsek között nincs színeltérés. Amennyiben ilyet észlel, haladéktalanul tegyen észrevételt a vásárlás helyén. Ennek elmulasztásából adódó utólagos reklamáció nem vehető figyelembe.

Csak megfelelően előkészített falra tapétázzon. Az alapnak tisztának, száraznak, egyenletesen szívóképesnek és simának, valamint szilárdnak kell lennie. A tapétázandó felületről a régi tapéta és festékmaradványokat el kell távolítani. Makulatúra papír használata feltétlen szükséges.

A ragasztandó csíkokat mindig ugyanabban az irányban kell letekercselni és levágni. Az előre elkészített jó minőségű ragasztót egyenletesen kenjük fel a csíkok hátoldalára. A csík hátoldalát 1/3-2/3 arányban visszahajtjuk, és lazán összetekerjük anélkül, hogy összegyűrődjön. A puhulási idő minőség és papírerősség szerint különböző. Ügyeljen arra, hogy minden csík azonos ideig puhuljon.

A tapéták felrakásához hosszúszerű tapétázó kefét használjon. A felrakáskor látható hólyagosodás a száradás során (kb.24 óra) megszűnik. A szélek illesztésénél használhat puha gumihengert. Az éles tárgyak használata a felületek sérülékenysége miatt kerülendő.

A csíkokat mindig szél a szélhez illesztve tegye fel átfedés nélkül. A mintaillesztésre (rapport) a tapéta szélénél mindig figyeljen oda. A fellépő ragasztófoltokat azonnal óvatosan, dörzsölés nélkül törölje le. A tapétázás alatt ügyeljen az állandó hőmérsékletre és kerülje a huzatot.

Három csík felragasztása után vizsgálja meg a tapéta minőségét. Bármilyen hiba észlelése esetén hagyja abba a további munkát és jelezze a reklamációt. A gyártók és a kereskedők semmilyen esetben nem vállalják a három csíkon túl a tapétázási költségek megtérítését. Kérjük, őrizze meg a címkéket és mintadarabokat.

Sok sikert és örömet kívánunk az új tapétájához!