

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mérje fel pontosan mennyi tapétára van szüksége, mert kicsomagolt tekercseket nem áll módunkban visszavenni. Vizsgálja meg a tekercseket, cikkszámot, gyártási számot a felhasználás előtt. Egy falra csak azonos gyártási számú tekercseket ragasszon a színeltérés elkerülése végett.

Az alapnak tisztának, száraznak, simának, valamint szilárdnak kell lennie. A régi festést és tapétát el kell távolítani. A ragasztandó csíkokat mindig ugyanabban az irányban kell letekerceselni és levágni. Az előre elkészített jó minőségű ragasztót egyenletesen kenjük fel.

A rostszálas, vlies tapétáknál a ragasztót közvetlenül a falra kenjük, a papírhordozós tapétáknál a tapéta hátoldalára. A papírhordozós tapétákat hátoldaluk felől 1/3-2/3 arányban visszahajtogatjuk. A puhulási idő minőség és papírerősség szerint különböző. Ügyeljen arra, hogy minden csík azonos ideig puhuljon.

A papírtapéták felrakásához hosszúszűrű tapétázókefét használjon. A felrakáskor látható hólyagosodás a száradás során (kb.24 óra) megszűnik. A hab- és vinyl tapéták felrakásához puha gumihengert is használhat. Az éles tárgyak használata a felületek sérülékenysége miatt kerülendő.

A csíkokat mindig szél a szélhez illesztve tegye fel átfedés nélkül. A mintaillesztésre és mintaismétlődésre (rapport) a tapéta szélénél mindig figyeljen oda. A fellépő ragasztófoltokat azonnal óvatosan, dörzsölés nélkül törölje le. A tapétázás alatt ügyeljen az állandó hőmérsékletre és kerülje a huzatot.

Három csík felragasztása után vizsgálja meg a tapéta minőségét. Bármilyen hiba észlelése esetén hagyja abba a további munkát és jelezze a reklamációt. A gyártó és a kereskedők semmilyen esetben nem vállalják a három csíkon túl a tapétázási költségek megtérítését. Kérjük, őrizze meg a címkéket és mintadarabokat.

Forgalmazza: Jász-IRON Tapétakereskedés (5100 Jászberény, Nagykátai út 17.)

Tel: 57/515 071, Fax: 57/515 079, WEB: [www.jasziron.hu](http://www.jasziron.hu), E-mail: [jasziron@jasziron.hu](mailto:jasziron@jasziron.hu)

A tapéták melyek rendelkeznek az itt feltüntetett RAL jelzéssel megfelelnek a "Tapéta Minőségvédelmi Szövetség" követelményeinek, valamint az Európai és a Magyar szabványoknak (EN233, EN234, EN259 és MSZ-EN233, MSZ-EN234)



### Papír tapéták

A tapéták ragasztásához bármelyik jó minőségű normál tapétaragasztó ajánlható. Az előre elkészített jó minőségű ragasztót egyenletesen kenjük fel a csíkok hátoldalára. Ügyeljen arra, hogy minden csík azonos ideig puhuljon. Átlagos puhulási idő 3-4 perc. A tapétát a falon kefével simítsa le, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A tapéták a TÜV minősítés alapján nem tartalmaznak egészségre káros toxikus összetevőket, az EN233 szabványban előírtaknak megfelelnek.

### Hab- és Vinyl tapéták

A tapéták ragasztásához makulatúra papír használata feltétlen szükséges valamint jó minőségű erős "EXTRA" vagy "Special" tapétaragasztó használatát ajánljuk. Átlagos puhulási idő 6-8 perc. A tapétát a falon kefével, vagy tapétázó hengerrel simítsa le, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A széleknél kifolyt ragasztót azonnal el kell távolítani. A tapéták a TÜV minősítés alapján nem tartalmaznak egészségre káros toxikus összetevőket, az EN233 szabványban előírtaknak megfelelnek.

## Vlies tapéták

A tapéták ragasztásához speciális "VLIÉS" tapétaragasztó használatát ajánljuk. Valamelyik sarokból kiindulva kenjük be az előkészített falat a ragasztóval. A lesabott tapétát a falon lévő ragasztó ágyba fektetjük. Kefével, vagy tapétázó hengerrel lesimítjük, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A széleknél kifolyt ragasztót azonnal el kell távolítani. A felesleget a plafonnál és a padozatnál vágókéssel eltávolítjuk. Felújításkor a tapéta szárazon, maradék nélkül eltávolítható. A tapéták a TÜV minősítés alapján nem tartalmaznak egészségre káros toxikus összetevőket, az EN233 szabványban előírtaknak megfelelnek.

## Fűrészesporos tapéták

A tapéták ragasztásához "Rauhfaser ragasztó" vagy "Special" tapétaragasztót ajánljuk. Átlagos puhulási idő 5-8 perc. A tapétát a falon kefével, vagy tapétázó hengerrel simítsa le, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A széleknél kifolyt ragasztót azonnal el kell távolítani. Teljes száradás (min.24 óra) után diszperziós festékekkel átfesthető. Megfelel az EN234 szabványban előírtaknak

Moshatóság					
	törölhető	mosható	jól mosható	surolható	erősen surolható
Fényállóság					
	gyengén fényálló	közepesen fényálló	fényálló	erősen fényálló	kiváló fényálló
Illesztés					
	illesztés nélkül	szemben illesztendő	eltolva illesztendő	nyíl irányába tapétázni	váltakozó mintairány
Ragasztózás					
	hátdoldal ragasztandó	fal ragasztandó	ragasztós hátdoldal		
Eltávolíthatóság					
	maradék nélkül eltávolítható	hasítható	átnedvesítve lekapható		
Egyéb jelölés					
	átfedéssel összevágható	mélynyomott	ütésálló	mintaismétlődés, illesztési eltolás	